



Prüfbericht 2022

über die wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Dienststelle Düsseldorf

Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.
79104 Freiburg
Hebelstr. 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Kurt Schultes Tankstellen-Montage GmbH

Geschäftsstelle
Firma 40549 Düsseldorf, Schiessstr. 30 0211/9 55 17-54
PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

zu prüfende Betriebsstätte:
wie oben

PLZ Ort, Straße Telefon E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

- Geschäftsstelle
- Montage Tankstellen geprüfter Verantwortlicher: _____
 - Montage Tankläger geprüfter Verantwortlicher: _____
 - Tankrevision alle Tankbauarten geprüfter Verantwortlicher: K. Schultes
 - Montage Heizölverbrauchertankanlagen _____
 - Montage Leckanzeigesysteme geprüfter Verantwortlicher: _____
 - Tankinnenbeschichtung _____
 - Beschichten von Auffangräumen geprüfter Verantwortlicher: _____
 - Abdichten von Fugen geprüfter Verantwortlicher: _____
 - _____ geprüfter Verantwortlicher: _____

Letzte Prüfung erfolgte am 25.06.2021 durch Dipl.-Ing. Joachim-Axel Czurda
Beanstandungen: keine

3. Sachverständige/r
- 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? ja
 - 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? ja
 - 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? ja
 - 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzbekleidung, Atemschutz) den Anforderungen? ja
 - 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? ja / nein
 - 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? ja / nein
 - 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? ja
 - 8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? ja
 - 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: siehe Zusatzbericht
 - 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? ja
 - 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme am 11.11.2021 Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? nein

Bemerkungen: _____
Zu 5) und 6): Anfallende Rückstände werden durch Fremdfirmen vor Ort abgepumpt und bei Bedarf entsorgt.
Es erfolgt keine Handhabung / Lagerung von Rückständen an der Betriebsstätte, eigene Transportbehälter /
Transportfahrzeuge sind nicht vorhanden.
(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

4. Sachverständige/r
- 1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? nicht erforderlich
 - 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung b) bis _____
 - 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? nicht erforderlich

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

24.06.2022
Datum der Prüfung

Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

